

V5.5 更新说明:

- 1.对部分 ISTAP 版本, 全丢不能做钥匙的问题进行修复
- 2.bug 修复

V5.5 Update tips:

- 1.Fix bug while prepare dealer key for some version of ISTAP, lost all working key
- 2.Normal bug-fix

V5.3 更新说明:

- 1.匈牙利语部分 bug 更新
- 2.增加对 ISTAP47 版本支持, 包括钥匙全丢(ISTAP 版本全丢时不能着车问题已修复)
- 3.在说明文档 35 页-37 页添加了关于 CAS3 加密版本和 ISTAP 版本增加钥匙和全丢时做钥匙的详细说明, 建议使用设备前详细阅读
- 4.bug 修复

V5.3 Update tips:

- 1.Hungarian language bug fix
- 2.Add support to ISTAP 47 version. Even lost all working key.(Also fixed bug prepare dealer key for ISTAP4* version while lost all working key)
- 3.We add prepare dealer key detail steps(add key and lost all working key) for CAS3+ encrypt version and ISTAP 4* version in user manual Page 36-Page 38. Read it before user this device.
- 4.Normal bug-fix

V5.2 更新说明:

- 1.添加匈牙利语支持
- 2.更新德语和西班牙语显示错误的问题
- 3.bug 修复

V5.2 Update tips:

- 1.Add Hungarian language
- 2.Fix bug display in German and Spanish language.
- 3.Normal bug-fix

V5.1 更新说明:

- 1.添加 CAS4 天线升级功能,帮助->设备升级->升级 CAS4 天线
- 2.更新使用说明文档 5.1 版本,建议新用户仔细阅读说明文档
- 3.bug 修复

V5.1 Update tips:

- 1.Add update function for CAS4 antenna. Help->Device Update->Update CAS4 Antenna.
- 2.Update the user-manual to 5.1 version, suggest the new customer read user manual first.
- 3.Normal bug-fix

V5.0 更新说明:

- 1.文件生成钥匙添加新功能,CA4/宝马 F 系生成钥匙.需要额外购买 CA4 天线(需供 12V 电给 CAS4 天线)
- 2.bug 修复

V5.0 Update tips:

- 1.CAS4/BMW F Series prepare dealer key with dump file. You can find the new function in File Make Key. The function need extra-pay a CAS4 antenna.
- 2.Normal bug-fix

V4.9 更新说明:

- 1.添加文件修改 CAS4 里程和 F 系列仪表里程
- 2.CAS3 加密版本全丢时做钥匙不能着车的问题
- 3.bug 修复

V4.9 Update tips:

- 1.Add fix KM in CAS4 and F-Series Instrument with dump file.
- 2.Fix bug for prepare dealer key while lost all key for CAS3+
- 3.Normal bug-fix

V4.8 更新说明:

- 1.部分网络升级设备时导致软件崩溃的 bug
- 2.CAS3 加密版本全丢时做钥匙不能着车的问题
- 3.bug 修复

V4.8 Update tips:

- 1.Fix bug for software crashed while update device under some network
- 2.Fix bug for prepare dealer key while lost all key for CAS3+
- 3.Normal bug-fix

V4.7 更新说明:

- 1.CAS3 加密版本全丢时使用编程器做钥匙找不到编程器的问题
- 2.bug 修复,未增加新功能

V4.7 Update tips:

- 1.Update make dealer with programmer while lost all key
- 2.Normal bug-fix

V4.6 更新说明:

- 1.bug 修复,未增加新功能

V4.6 Update tips:

- 1.Normal bug fix

V4.5 更新说明:

- 1.添加德语版本

V4.5 Update tips:

- 1.Add German language

V4.1 更新说明:

- 1.使用汽车点火开关直接生成经销商钥匙
- 2.支持最新版本 ISTA P45/ISTA P46 版本降级访问防盗数据区,全丢生成经销商钥匙.
- 3.bug 修复
- 4.仅在 4.0 基础上进行部分 bug 修复,未增加新功能

V4.1 Update tips:

- 1.Prepare dealer key with ignition switch.
- 2.Support prepare dealer key with ISTA P45/ISTA P46 version even lost all working key.
- 3.Normal bug-fix.

V4.0 更新说明:

- 1.使用汽车点火开关直接生成经销商钥匙
- 2.支持最新版本 ISTA P45/ISTA P46 版本降级访问防盗数据区,全丢生成经销商钥匙.
- 3.bug 修复

V4.0 Update tips:

- 1.Prepare dealer key with ignition switch.
- 2.Support prepare dealer key with ISTA P45/ISTA P46 version even lost all working key.
- 3.Normal bug-fix.

V3.5 更新说明:

- 1.软件版本 3.5 必须运行在固件版本 V1.0.5 之上.
- 2.用户可以先用帮助->设备升级->设备升级 功能将设备固件升级到最新版本 1.0.5
- 3.CAS 插座添加支持,使用 CAS 插座可以读取 EWS EEPROM,并且对 CAS1/CAS2/CA3 不用再接 CAS 接,直接用插座即可.可以说明文档中找到详细说明
- 4.bug 修复

V3.5 Update tips:

- 1.The software v3.5 must be run above firmware V1.0.5.
- 2.You can go to Help->Device Update->Device Update to update your device to the newest version.
- 3.CAS PLUG added, with CAS PLUG you can read EWS EEPROM and easily CAS1/CAS2/CAS3 CAN line. You can find detail info in user manual.
- 4.Normal bug-fix.

V3.0 更新说明:

- 1.软件版本 3.0 必须运行在固件版本 V1.0.4 之上.
- 2.用户可以先用帮助->设备升级->设备升级 功能将设备固件升级到最新版本 1.0.4
- 3.在使用 2.5 软件时已升级过固件的用户不需要升级
- 4.添加意大利语和西班牙语
- 5.bug 修复

V3.0 Update tips:

- 1.The software v3.0 must be run above firmware V1.0.4.
- 2.You can go to Help->Device Update->Device Update to update your device to the newest version.
- 3.Once you update your firmware when use V2.5 software. It does not need update the firmware again.
- 4.add Italian and Spanish language.
- 5.Normal bug-fix.

V2.6 更新说明:

软件版本 2.6 必须运行在固件版本 V1.0.4 之上.

用户可以先用帮助->设备升级->设备升级 功能将设备固件升级到最新版本 1.0.4 在使用 2.5 软件时已升级过固件的用户不需要升级 1.增加 CAS1 修复, ISTA-P45 修复功能, 对部分用户因操作不当导致失败的后续升级。

- 2.增加更新钥匙信息功能, 用户可以更改钥匙数据区的所有内容,仅限高级用户,否则请不要手动改动
- 3.对于部分用户反应做完钥匙后没有智能的问题进行更新,增加修复智能钥匙功能.请按照软件提示进行操作

V2.6 Update tips:

- 1.The software v2.6 must be run above firmware V1.0.4.
- 2.You can go to Help->Device Update->Device Update to update your device to the newest version.
- 3.Once you update your firmware when use V2.5 software. It does not need update the firmware again.
- 4.Repair CAS1/ISTAP45 while error in the process.
- 5.You can modify every item for the key info in the "Prepare Key

Info" function.

- 6.Add function to repair the keyless as effective.